

SOLIDWORKS 2016 培训课程《SOLIDWORKS 精读班》

必备知识：学员需要有相当的 SOLIDWORKS 使用经验，能掌握基本的 SOLIDWORKS 建模、工程图和装配的用法

培训期: 1 天

上午

课程 1：SOLIDWORKS 概要和用户界面

设计意图

草图状态

草图专家

几何关系

草图应用技巧 2010-2016 草图新功能

关于草图的答疑

课程 2：特征

设计树审阅

设计意图

Solid(实体)

Surface(曲面实体)

符号查看

外部参考引用

自定义材质

查看建模步骤

特征冻结栏

阵列特征更新 (变化的尺寸阵列)

课程 3：自定义属性

自定义属性的原理

自定义属性编辑器

课程 4：方程式

数值连结

方程式

全局变量

课程 5：编辑：修复

编辑零件

编辑的内容

检查草图合法性

FilletXpert 圆角专家

下午

课程 6：编辑：设计修改

零件编辑

设计变更

模型信息

重建工具

草图轮廓

课程 7：零件配置

配置

使用配置

创建配置

编辑带有配置的零件

系列零件设计表

课程 8：装配体技巧

零件的坐标对齐

浮动/固定

宽度配合 (对中)

香港总公司

香港沙田科学园科技大道西 16
号 8 楼 811-812 室

电话: (852) 2425 8136

传真: (852) 2425 8098

电邮:

ictinfo@ict.com.hk

官方主页:

中国大陆

<http://www.ict.com.cn>

香港:

<http://www.ict.com.hk>

深圳

电话: (86 755) 8290 0794

传真: (86 755) 8295 1453

东莞

电话: (86 756) 2202 6215

传真: (86 756) 2202 6002

广州

电话: (86 20) 3801 1593

传真: (86 20) 3801 1595

珠海

电话: (86 20) 333 9630

传真: (86 20) 333 3260

苏州

电话: (86 512) 6818 7309

传真: (86 512) 6818 7310

上海

电话: (86 21) 6336 6878

传真: (86 21) 6336 6879



CAD

CAM

CAE

Mold

PDM

3D Scan

3D Print

复制零部件

装配体应用配置

应用子装配体/刚性/柔性

刚性/柔性

爆炸视图

课程 9 : 工程图

自定义工程图模板

自定义图纸格式

属性链接

交替位置视图

图层

使用 BOM 及定制模板

课程 10 : Q&A

公开讨论/答疑

香港总公司

香港沙田科学园科技大道西 16
号 8 楼 811-812 室

电话: (852) 2425 8136

传真: (852) 2425 8098

电邮:

ictinfo@ict.com.hk

官方主页:

中国大陆

<http://www.ict.com.cn>

香港:

<http://www.ict.com.hk>

深圳

电话: (86 755) 8290 0794

传真: (86 755) 8295 1453

东莞

电话: (86 756) 2202 6215

传真: (86 756) 2202 6002

广州

电话: (86 20) 3801 1593

传真: (86 20) 3801 1595

珠海

电话: (86 20) 333 9630

传真: (86 20) 333 3260

苏州

电话: (86 512) 6818 7309

传真: (86 512) 6818 7310

上海

电话: (86 21) 6336 6878

传真: (86 21) 6336 6879